

ANEXO I

LISTA DE VERIFICAÇÃO EM ACESSIBILIDADE

OBRA: Revitalização do acesso e portal da cidade de Atalanta

| | ITEM | DESCRIÇÃO | ATENDIMENTO* | | | ETAPA DE VERIFICAÇÃO | | | ITEM DA NBR 9050 /15: | OBS. * |
|----------------|------|---|--------------|--------------------|--|---|---|---|------------------------------------|--|
| | | | SIM | NÃO nesta etapa ** | N/A - Justificar (não será verificado) | PELO CONCEDENTE OU MANDATÁRIO A*** NO PROJETO DE ENGENHARIA | PELO CONVENIENTE NO PROJETO DE EXECUÇÃO DE ACESSIBILIDADE | PELO CONVENIENTE NO LAUDO DE CONFORMIDADE | | |
| ROTA ACESSÍVEL | 1 | Há indicação em projeto do traçado da rota acessível na área de intervenção? | | | X | s | s | s | 6.1 | O projeto não contempla pavimentação de passeios pois o mesmo encontra-se existente, entretanto a sua rota acessível está bem demarcada, não necessitando de melhorias |
| | 2 | As calçadas novas ou reformadas possuem faixa livre com largura mínima de 1,20 m? | X | | | s | s | s | 6.12.3.b) | O projeto não contempla pavimentação de passeios pois o mesmo encontra-se existente, entretanto a sua faixa livre possui largura suficiente, não necessitando de melhorias |
| | 3 | As faixas livres não possuem obstáculos? | X | | | n | s | s | 6.12.3.b) | |
| | 4 | As calçadas novas ou reformadas possuem faixa de serviço com largura mínima de 0,70 m? | | | X | n | s | s | 6.12.3.a) | O projeto não contempla pavimentação de passeios pois o mesmo encontra-se existente, entretanto a faixa de serviço não invade em nenhum momento a faixa livre |
| | 5 | Em casos de calçadas novas ou reformadas com largura superior a 2,0m, há faixa de acesso? | | X | | n | s | s | 6.12.1.6.12.3.c) | |
| | 6 | A faixa livre possui 2,10 m de altura livre nas calçadas novas ou reformadas? | X | | | n | s | s | 6.12.3.b) | |
| | 7 | A sinalização suspensa está instalada acima de 2,10 m do piso nas calçadas novas ou reformadas? | X | | | n | s | s | 5.2.8.2.3 | |
| | 8 | A faixa livre ou passeio das calçadas novas ou reformadas possui inclinação transversal de até 3%? | X | | | n | s | s | 6.12.3.b) | O projeto não contempla pavimentação de passeios pois o mesmo encontra-se existente, entretanto a sua inclinação transversal não aparenta ter mais de 3% |
| | 9 | Nas calçadas novas ou reformadas há sinalização tátil direcional quando da ausência ou descontinuidade de linha-guia identificável? | | | X | n | s | s | ABNT NBR 16537 - 7.8.1 | O projeto não contempla pavimentação de passeios pois o mesmo encontra-se existente, entretanto em toda a sua extensão existem meio fio mais elevado que a pista que serve de linha guia, e quanto este estiver um pouco mais rebaixado por causa de uma entrada de garagem, por exemplo, existe bastante diferença entre os pavimentos (paver x grama) o que dispensaria o uso de piso tátil direcional |
| | 10 | A sinalização visual possui contraste de luminância, em condições secas e molhadas nas calçadas novas? | | | X | n | s | s | 5.4.6.2 | O projeto não contempla pavimentação de passeios pois o mesmo encontra-se existente, entretanto o bloco intertravado dos passeios em geral utilizado é cinza |
| | 11 | Há sinalização tátil ou piso tátil para informar a existência de: desníveis, objetos suspensos, equipamentos, mudança de direção, travessia de pedestre, início e | X | | | n | s | s | 5.4.6.3 ABNT NBR 16537 - 6.6 - 7.4 | O projeto não contempla pavimentação de passeios pois o mesmo encontra-se existente, entretanto em toda a sua extensão existem meio fio mais elevado que a pista que serve de linha guia, e quanto este estiver um pouco mais rebaixado por causa de uma entrada de garagem, por exemplo, existe bastante diferença entre os pavimentos (paver x grama) o que dispensaria o uso de piso tátil direcional |

| | | | | | | | | | | |
|----|--|--|---|---|---|---|---|---|------------------------|---|
| | | término de rampas e escadas, rebaixamentos de guia nas calçadas novas ou reformadas? | | | | | | | | |
| 12 | | A faixa livre das calçadas novas ou reformadas possui piso com superfície regular, firme, estável, não trepidante e anti derrapante, sob condição seca ou molhada? | X | | | n | s | s | 6.3.2 | |
| 13 | | O acesso de veículos aos lotes cria degraus ou desníveis na faixa livre nas calçadas novas ou reformadas? | | X | | n | s | s | 6.12.4 | |
| 14 | | Os rebaixamentos de calçadas ou faixas elevadas para a travessia das vias constantes da intervenção estão na direção do fluxo da travessia de pedestres em calçadas novas ou reformadas ou reformadas? | | | X | s | s | s | 6.12.7 | O projeto não contempla pavimentação de passeios pois o mesmo encontra-se existente. Não temos travessias previstas pois não existe passeio do outro lado da via nem interesse da prefeitura em executar num futuro próximo |
| 15 | | Os rebaixamentos de calçadas possuem inclinação igual ou inferior a 8,33% (nas rampas laterais e central) ou igual ou inferior a 5% para rebaixamento total (nas rampas laterais) em calçadas novas? | | | X | n | s | s | 6.12.7.3 6.12.7.3.4 | O projeto não contempla pavimentação de passeios pois o mesmo encontra-se existente. Não temos travessias previstas pois não existe passeio do outro lado da via nem interesse da prefeitura em executar num futuro próximo |
| 16 | | Os rebaixamentos de calçadas possuem rampa central com largura mínima de 1,50m em calçadas novas ou reformadas? | | | X | s | s | s | 6.12.7.3 | O projeto não contempla pavimentação de passeios pois o mesmo encontra-se existente. Não temos travessias previstas pois não existe passeio do outro lado da via nem interesse da prefeitura em executar num futuro próximo |
| 17 | | Os rebaixamentos de calçadas são feitos de forma a não reduzir a largura da faixa livre ou passeio em medida inferior a 1,20m em calçadas novas ou reformadas? | | | X | n | s | s | 6.12.7.3 | O projeto não contempla pavimentação de passeios pois o mesmo encontra-se existente. Não temos travessias previstas pois não existe passeio do outro lado da via nem interesse da prefeitura em executar num futuro próximo |
| 18 | | Há desnível entre o término do rebaixamento da calçada e o leito carroçável em calçadas novas ou reformadas? | | | X | n | s | s | 6.12.7.3.1 | O projeto não contempla pavimentação de passeios pois o mesmo encontra-se existente. Não temos travessias previstas pois não existe passeio do outro lado da via nem interesse da prefeitura em executar num futuro próximo |
| 19 | | Há rebaixamento do canteiro divisor de pistas, com largura igual à da faixa de travessia? | | | X | s | s | s | 6.12.7.3.5 | O projeto não prevê canteiro divisor de pistas |
| 20 | | Os semáforos para pedestres possuem dispositivos sincronizados com sinais visuais e sonoros? | | | X | n | s | s | 8.2.2.3 | O projeto não prevê semáforos |
| 21 | | Os semáforos, se acionados manualmente, possuem comando com altura entre 0,80 m e 1,20 m do piso? | | | X | n | s | s | 5.6.4.3 8.2.2.1 | O projeto não prevê semáforos |

| | | | | | | | | | | |
|------------|----|--|--|--|---|---|---|---|---------|--------------------------------|
| PASSARELAS | 22 | As passarelas de pedestres possuem uma das alternativas? a. rampas; b. rampas e escadas; c. rampas e elevadores; d. escadas e elevadores. | | | X | s | s | s | 6.13.1 | O projeto não prevê passarelas |
| | 23 | As rampas em rota acessível possuem, no mínimo, 1,20 m de largura? | | | X | s | s | s | 6.6.2.5 | O projeto não prevê rampas |
| | 24 | Os patamares (intermediários, de início e término da rampa) possuem dimensão longitudinal mínima de 1,20 m e não invadem a área de circulação adjacente? | | | X | s | s | s | 6.6.4 | O projeto não prevê rampas |
| | 25 | Para segmento de rampa com desnível máximo de 1,50 m, a inclinação é de 5%? | | | X | n | s | s | 6.6.2.1 | O projeto não prevê rampas |
| | 26 | Para segmento de rampa com desnível máximo de 1,00 m, a inclinação é de até 6,25%? | | | X | n | s | s | 6.6.2.1 | O projeto não prevê rampas |
| | 27 | Para segmento de rampa com desnível máximo de 0,80 m, sua inclinação é de até 8,33% e o número máximo de segmentos de rampa é 15? | | | X | n | s | s | 6.6.2.1 | O projeto não prevê rampas |
| | 28 | Em rampas, na ausência de paredes laterais, há guarda corpos e guias de balizamento? | | | X | n | s | s | 6.9.5 | O projeto não prevê rampas |
| | 29 | As escadas em rota acessível possuem no mínimo 1,20 m de largura? | | | X | s | s | s | 6.8.3 | O projeto não prevê escadas |
| | 30 | Há patamar em escadas a cada desnível de 3,20 m (exceto escada de lances curvos ou mistos) com no mínimo 1,20m de dimensão longitudinal? | | | X | s | s | s | 6.8.7 | O projeto não prevê escadas |
| | 31 | Os pisos dos degraus das escadas possuem dimensão entre 0,28 m e 0,32 m? | | | X | n | s | s | 6.8.2 | O projeto não prevê escadas |
| | 32 | Os espelhos dos degraus das escadas possuem dimensão entre 0,16 m e 0,18 m? | | | X | n | s | s | 6.8.2 | O projeto não prevê escadas |
| | 33 | Há sinalização visual aplicada nos pisos e espelhos dos degraus, contrastante com o revestimento adjacente? | | | X | n | s | s | 5.4.4 | O projeto não prevê escadas |
| | 34 | Em escadas, na ausência de paredes laterais, há guarda corpos e guias de balizamento? | | | X | s | s | s | 6.9.5 | O projeto não prevê escadas |
| | 35 | Nas rampas e escadas há corrimãos? | | | X | s | s | s | 6.9.2.1 | O projeto não prevê escadas |

| | | | | | | | | | |
|----|---|--|--|---|---|---|---|----------------------------|--|
| 36 | Em escadas e rampas os corrimãos são contínuos com diâmetro entre 30 mm a 45 mm, com altura de 0,92 m e a 0,70 m do piso e prolongamento mínimo de 0,30 m nas extremidades e recurvados nas extremidades? | | | X | n | s | s | 6.9 | O projeto não prevê escadas |
| 37 | Em rampas ou escadas com largura igual ou superior a 2,40 m, há instalação de corrimão intermediário? | | | X | n | s | s | 6.9.4 | O projeto não prevê rampas |
| 38 | Em rampas ou escadas, se há corrimão intermediário e patamar com comprimento superior a 1,40 m, há espaçamento mínimo de 0,80 m? | | | X | n | s | s | 6.9.4.1 | O projeto não prevê rampas |
| 39 | Em plataforma de elevação vertical com percurso aberto, há fechamento contínuo com altura de 1,10 m e sem vãos laterais? | | | X | n | s | s | 6.10 | O projeto não prevê equipamentos eletromecânicos |
| 40 | Em plataforma de elevação vertical com percurso superior a 2,00 m, o percurso é fechado? | | | X | n | s | s | 6.10.3.2 | O projeto não prevê equipamentos eletromecânicos |
| 41 | Em plataforma de elevação inclinada há parada programada no patamares ou pelo menos a cada 3,20 m de desnível? | | | X | n | s | s | 6.10.4.2 | O projeto não prevê equipamentos eletromecânicos |
| 42 | Há dispositivos de comunicação interno e externo à caixa de corrida, para solicitação de auxílio? | | | X | n | s | s | 6.10.1 | O projeto não prevê equipamentos eletromecânicos |
| 43 | Os elevadores, quando projetados para 1 cadeira de rodas e 1 outro usuário, possuem cabine com dimensões mínimas de 1,40 m x 1,10 m? | | | X | s | s | s | ABNT NBR NM 313 - Tabela 1 | O projeto não prevê equipamentos eletromecânicos |
| 44 | Em elevadores, quando projetados para 1 cadeira de rodas e 1 outro usuário, as portas, quando abertas, possuem vão livre de 0,80 m x 2,10 m? | | | X | n | s | s | ABNT NBR NM 313 - Tabela 1 | O projeto não prevê equipamentos eletromecânicos |
| 45 | O piso da cabine contrasta com o da circulação? | | | X | n | s | s | ABNT NBR NM 313 | O projeto não prevê equipamentos eletromecânicos |
| 46 | Há sinalização com piso tátil de alerta junto à porta dos elevadores e plataformas de elevação vertical? | | | X | n | s | s | ABNT NBR 165 37 - 6.9.1 | O projeto não prevê equipamentos eletromecânicos |

| | | | | | | | | | |
|----|--|--|--|---|---|---|---|-----------------|--|
| 47 | Possui sinalização sonora informando o pavimento em equipamentos com mais de duas paradas? | | | X | n | s | s | 6.10.1 | O projeto não prevê equipamentos eletromecânicos |
| 48 | Junto à porta do elevador há dispositivo entre 1,80 m e 2,50 m que emite sinais sonoro e visual, indicando o sentido em que a cabine se movimenta? | | | X | n | s | s | ABNT NBR NM 313 | O projeto não prevê equipamentos eletromecânicos |
| 49 | A botoeira do pavimento está localizada entre 0,90 m e 1,10 m do piso? | | | X | n | s | s | ABNT NBR NM 313 | O projeto não prevê equipamentos eletromecânicos |
| 50 | A botoeira da cabine está localizada entre 0,90 m e 1,30 m do piso? | | | X | n | s | s | ABNT NBR NM 313 | O projeto não prevê equipamentos eletromecânicos |
| 51 | O desnível entre o piso da cabine e o piso externo é de, no máximo, 15 mm? | | | X | n | s | s | ABNT NBR NM 313 | O projeto não prevê equipamentos eletromecânicos |
| 52 | A distância horizontal entre o piso da cabine e o piso externo é de, no máximo, 35 mm? | | | X | n | s | s | ABNT NBR NM 313 | O projeto não prevê equipamentos eletromecânicos |
| 53 | O número do pavimento está localizado nos batentes externos, indicando o andar, em relevo e em Braille? | | | X | n | s | s | 5.4.5.2 | O projeto não prevê equipamentos eletromecânicos |
| 54 | Há rota acessível interligando as vagas reservadas dos estacionamentos aos acessos? | | | X | n | s | s | 6.2.4 | O projeto não é de edificação |
| 55 | Há vagas de estacionamento reservadas a veículos que transportem pessoas com deficiência? | | | X | s | s | s | Lei 13.146/2015 | O projeto não contempla vagas de estacionamento |
| 56 | O número de vagas de estacionamento reservadas a veículos que transportem pessoas com deficiência é de, no mínimo, 2% do total de vagas, assegurada, no mínimo 1 vaga? | | | X | s | s | s | Lei 13.146/2015 | O projeto não contempla vagas de estacionamento |
| 57 | As vagas destinadas a pessoas com deficiência localizam-se a, no máximo, 50m do acesso à edificação ou elevadores? | | | X | n | s | s | 6.14.1.2 | O projeto não é de edificação |
| 58 | As vagas destinadas a pessoas com deficiência contam com espaço adicional de, no mínimo, 1,20 m de largura? | | | X | n | s | s | 6.14.1.2 | O projeto não contempla vagas de estacionamento |
| 59 | Há vagas de estacionamento reservadas a veículos que transportem pessoas idosas? | | | X | s | s | s | Lei 10.741/2003 | O projeto não contempla vagas de estacionamento |
| 60 | O número de vagas destinadas a veículos que transportem pessoas idosas é de, no mínimo, 5% do total de vagas, com no mínimo uma vaga? | | | X | s | s | s | Lei 10.741/2003 | O projeto não contempla vagas de estacionamento |
| 61 | As vagas destinadas a pessoas idosas estão | | | X | n | s | s | 6.14 | O projeto não é de edificação |

| | | | | | | | | | | |
|----|--|---|---|---|---|---|---|---|---------------------------|---|
| | | posicionadas próximas das entradas do edifício? | | | | | | | | |
| 62 | | As vagas reservadas contêm sinalização vertical e horizontal? | | | X | n | s | s | 5.5.2.3 6.14 | O projeto não contempla vagas de estacionamento |
| 63 | | Há indicação no projeto do traçado da rota acessível? | | | X | s | s | s | 6.1.1 | O projeto não contempla vagas de estacionamento |
| 64 | | A rota acessível interliga as áreas de uso público e adaptadas da edificação e incorpora as circulações? | | | X | s | s | s | 6.1.1 | O projeto não é de edificação |
| 65 | | Todas as entradas da edificação de uso público ou comum são acessíveis? | | | X | n | s | s | 6.2.1; 6.1.1.1 | O projeto não é de edificação |
| 66 | | Se houver controle de acesso, tipo catracas ou cancelas, pelo menos um deles em cada conjunto é acessível? | | | X | n | s | s | 6.2.5 | O projeto não é de edificação |
| 67 | | Possui sinalização informativa e direcional nas entradas e saídas acessíveis? | | | X | n | s | s | 6.2.8 | O projeto não é de edificação |
| 68 | | Há mapa acessível instalado imediatamente após a entrada principal com piso tátil associado, informando os principais pontos de distribuição no prédio ou locais de maior utilização? | | | X | n | s | s | Ane xo B B.4 | O projeto não é de edificação |
| 69 | | Há pelo menos duas formas de deslocamento vertical nas circulações verticais? (escadas, rampas, plataformas elevatórias ou elevador) | | | X | s | s | s | 6.3 | O projeto não é de edificação |
| 70 | | As superfícies de piso possuem revestimento regular, firme, estável, não trepidante e antiderrapante, estando secas ou molhadas? | X | | | n | s | s | 6.3.2 | |
| 71 | | A rota acessível é nivelada ou possui desníveis de no máximo 0,5 cm, ou quando maior que 0,5 cm e menor que 2 cm é chanfrada na proporção 1:2 (50%) | X | | | n | s | s | 6.3.4.1 | O projeto não contempla pavimentação de passeios pois o mesmo encontra-se existente, entretanto a sua rota acessível está bem demarcada, e aparentemente sem desníveis, não necessitando de melhorias |
| 72 | | Há rampa nos casos em que ocorra um desnível maior que 2 cm? | | | X | n | | | 6.1 6.1.1.2 6.3.4.1 | O projeto não contempla pavimentação de passeios pois o mesmo encontra-se existente, entretanto a sua rota acessível está bem demarcada, e aparentemente sem desníveis, não necessitando de melhorias |
| 73 | | Se houver grelhas e juntas de dilatação em rotas acessíveis, os vãos perpendiculares ao fluxo principal possuem dimensão máxima de 15mm? | | X | | n | s | s | 6.3.5 | O projeto não contempla pavimentação de passeios pois o mesmo encontra-se existente |
| 74 | | Para corredores de uso comum com extensão de até 4,00 m, a largura é de, no mínimo, 0,90 m? | | | X | n | s | s | 6.11.1 | O projeto não é de edificação |
| 75 | | Para corredores de uso comum com extensão de até 10,00 m, a largura é de, no mínimo, 1,20 m? | | | X | n | s | s | 6.11.1 | O projeto não é de edificação |
| 76 | | Para corredores de uso comum com extensão acima de 10,00m, a | | | X | n | s | s | 6.11.1 | O projeto não é de edificação |

| | | | | | | | | | | |
|----|--|---|--|--|---|---|---|---|-------------------|--------------------------------------|
| | | largura é de, no mínimo, 1,50 m? | | | | | | | | |
| 77 | | Para corredores de uso público, a largura é de, no mínimo, 1,50 m? | | | X | n | s | s | 6.11.1 | O projeto não é de edificação |
| 78 | | Para transposição de obstáculos com no máximo 0,40 m de extensão, a largura é de no mínimo 0,80 m? | | | X | n | s | s | 6.11.1.2 | O projeto não é de edificação |
| 79 | | Para transposição de obstáculos com extensão superior a 0,40 m, a largura é de no mínimo 0,90 m? | | | X | n | s | s | 6.11.1.2 | O projeto não é de edificação |
| 80 | | As passagens possuem informação visual, associada a sinalização tátil ou sonora? | | | X | n | s | s | 5.4.1 | O projeto não é de edificação |
| 81 | | Há placas de sinalização informando sobre os sanitários, acessos verticais e horizontais, números de pavimentos e rota de fuga? | | | X | n | s | s | 5.2.8.1 | O projeto não é de edificação |
| 82 | | Esta sinalização está disposta em locais acessíveis para pessoa em cadeira de rodas, com deficiência visual, entre outros usuários, de tal forma que possa ser compreendida por todos? | | | X | n | s | s | 5.2.8.1 | O projeto não é de edificação |
| 83 | | Quando a rota de fuga incorpora escadas de emergência e elevadores de emergência há área de resgate com no mínimo um M.R (0.80X1,20m) por pavimento e um para cada escada e elevador de emergência? | | | X | s | s | s | 6.4.4 | O projeto não é de edificação |
| 84 | | As rotas de fuga e as saídas de emergência estão sinalizadas, com informações visuais, sonoras e táteis? | | | X | n | s | s | 5.5.1 | O projeto não é de edificação |
| 85 | | As rampas possuem largura mínima de 1,50 m? Sendo o mínimo admissível de 1,20m (indicadas no projeto como as pertencentes à rota acessível) | | | X | s | s | s | 6.6.2.5 | O projeto não prevê rampa |
| 86 | | As escadas possuem largura mínima de 1,20m? (indicadas no projeto como as pertencentes à rota acessível) | | | X | s | s | s | 6.8.3 | O projeto não prevê escadas |
| 87 | | Há guarda-corpos e guias de balizamento em rampas e escadas, na ausência de paredes laterais? (indicadas no projeto como as pertencentes à rota acessível) | | | X | s | s | s | 6.6.3 6.9.5 | O projeto não é de edificação |
| 88 | | Há corrimãos em escadas e rampas? (indicadas no projeto como as pertencentes à rota acessível) | | | X | s | s | s | 6.9.2.1 | O projeto não prevê escadas e rampas |
| 89 | | Os corrimãos são contínuos, com diâmetro entre 30 mm a 45 mm, em ambos os lados, com altura de 0,92 m e a 0,70 m do piso, prolongamento mínimo de 0,30 m e | | | X | n | s | s | 6.9.2.1; 4.6.5 | O projeto não prevê escadas e rampas |

| | | | | | | | | | | |
|--|-----|--|--|--|---|---|---|---|-----------------|--|
| | | recurvados nas extremidades ? | | | | | | | | |
| | 90 | Em rampas ou escadas com largura igual ou superior a 2,40 m, há instalação de corrimão intermediário? | | | X | n | s | s | 6.9.4 | O projeto não prevê escadas e rampas |
| | 91 | Em rampas ou escadas, se há corrimão intermediário e patamar com comprimento superior a 1,40 m, há espaçamento mínimo de 0,80 m? | | | X | n | s | s | 6.9.4.1 | O projeto não prevê escadas e rampas |
| | 92 | Os patamares (intermediários, de início e término) das rampas possuem dimensão longitudinal mínima de 1,20 m e não invadem a área de circulação adjacente? | | | X | s | s | s | 6.6.2 6.6.4 | O projeto não prevê escadas e rampas |
| | 93 | Há patamar em escadas a cada desnível de 3,20 m (exceto escada de lances curvos ou mistos), com dimensão longitudinal de 1,20 m? | | | X | s | s | s | 6.8.7 6.8.8 | O projeto não prevê escadas e rampas |
| | 94 | Os patamares de mudança de direção em rampas e escadas possuem o comprimento igual à largura das mesmas? | | | X | s | s | s | 6.6.4; 6.8.3 | O projeto não prevê escadas e rampas |
| | 95 | Para segmento de rampa com desnível máximo de 1,50 m, a inclinação é de 5%? | | | X | n | s | s | 6.6.2.1 | O projeto não prevê escadas e rampas |
| | 96 | Para segmento de rampa com desnível máximo de 1,00 m, a inclinação é de até 6,25%? | | | X | n | s | s | 6.6.2.1 | O projeto não prevê escadas e rampas |
| | 97 | Para segmento de rampa com desnível máximo de 0,80 m, sua inclinação é de até 8,33% e o número máximo de segmentos de rampa é 15? | | | X | n | s | s | 6.6.2.1 | O projeto não prevê escadas e rampas |
| | 98 | Os pisos dos degraus das escadas possuem dimensão entre 0,28 m e 0,32 m? | | | X | s | s | s | 6.8.2 | O projeto não prevê escadas e rampas |
| | 99 | Os espelhos dos degraus das escadas possuem dimensão entre 0,16 m e 0,18 m? | | | X | s | s | s | 6.8.2 | O projeto não prevê escadas e rampas |
| | 100 | O primeiro e o último degrau de um lance de escada distam 0,30m da circulação adjacente? | | | X | s | s | s | 6.8.4 | O projeto não prevê escadas e rampas |
| | 101 | As escadas que interligam os pavimentos, possuem sinalização tátil, visual e/ou sonora? | | | X | n | s | s | 5.5.1.3 | O projeto não prevê escadas e rampas |
| | 102 | Há sinalização visual de degraus isolados? | | | X | n | s | s | 5.4.4 | O projeto não prevê escadas e rampas |
| | 103 | Em plataforma de elevação vertical com percurso aberto, há fechamento contínuo com altura de 1,10 m e sem vãos laterais? | | | X | n | s | s | 6.10.3.1 | O projeto não prevê plataforma de elevação |
| | 104 | Em plataforma de elevação vertical com percurso superior a 2,00 m, o percurso é fechado? | | | X | n | s | s | 6.10.3.2 | O projeto não prevê plataforma de elevação |
| | 105 | Em plataforma de elevação inclinada há parada programada nos patamares ou pelo | | | X | n | s | s | 6.10.4.2 | O projeto não prevê plataforma de elevação |

| | | | | | | | | | | |
|-----|--|--|--|--|---|---|---|---|---|--|
| | | menos a cada 3,20 m de desnível? | | | | | | | | |
| 106 | | Há dispositivos de comunicação interno e externo à caixa de corrida, para solicitação de auxílio? | | | X | n | s | s | 6.10.1 | O projeto não prevê equipamentos eletromecânicos |
| 107 | | Os elevadores possuem cabine com dimensões mínimas de 1,40 m x 1,10 m? | | | X | s | s | s | ABNT NBR NM 313 | O projeto não prevê equipamentos eletromecânicos |
| 108 | | Em elevadores as portas, quando abertas, possuem vão livre mínimo de 0,80 m x 2,10 m? | | | X | n | s | s | 6.11.2.4 | O projeto não prevê equipamentos eletromecânicos |
| 109 | | O piso da cabine contrasta com o da circulação? | | | X | n | s | s | ABNT NBR NM 313 | O projeto não prevê equipamentos eletromecânicos |
| 110 | | Possui sinalização com piso tátil de alerta e visual junto ao equipamento? (exceto plataforma de elevação inclinada) | | | X | n | s | s | 6.10.1; 6.10.4.4 | O projeto não prevê equipamentos eletromecânicos |
| 111 | | Possui sinalização sonora informando o pavimento em equipamentos com mais de duas paradas? | | | X | n | s | s | 6.10.1 | O projeto não prevê equipamentos eletromecânicos |
| 112 | | Junto à porta do elevador há dispositivo entre 1,80 m e 2,50 m que emite sinais sonoro e visual, indicando o sentido em que a cabine se movimenta? | | | X | n | s | s | ABNT NBR NM 313 | O projeto não prevê equipamentos eletromecânicos |
| 113 | | A botoeira do pavimento está localizada entre 0,90 m e 1,10 m do piso? | | | X | n | s | s | ABNT NBR NM 313 | O projeto não prevê equipamentos eletromecânicos |
| 114 | | A botoeira da cabine está localizada entre 0,90 m e 1,30 m do piso? | | | X | n | s | s | ABNT NBR NM 313 | O projeto não prevê equipamentos eletromecânicos |
| 115 | | O desnível entre o piso da cabine e o piso externo é de, no máximo, 15 mm? | | | X | n | s | s | ABNT NBR NM 313 | O projeto não prevê equipamentos eletromecânicos |
| 116 | | A distância horizontal entre o piso da cabine e o piso externo é de, no máximo, 35 mm? | | | X | n | s | s | ABNT NBR NM 313 | O projeto não prevê equipamentos eletromecânicos |
| 117 | | O número do pavimento está localizado nos batentes externos, indicando o andar, em relevo e em Braille? | | | X | n | s | s | 5.4.5.2 | O projeto não prevê equipamentos eletromecânicos |
| 118 | | As portas, quando abertas, possuem vão livre de 0,80 m de largura e 2,10 m de altura? | | | X | s | s | s | 6.11.2.4 | O projeto não é de edificação |
| 119 | | Nos locais de prática esportivas, as portas tem largura mínima de 1m nas circulações destinada a praticantes? | | | X | s | s | s | 6.11.2.4; 6.11.2.1 2; 10.1.1.1 | O projeto não é de edificação |
| 120 | | Em portas de duas ou mais folhas, pelo menos um delas possui vão | | | X | n | s | s | 6.11.2.4 | O projeto não é de edificação |

| | | | | | | | | | | |
|-----|--|--|--|--|---|---|---|---|--------------------------------|-------------------------------|
| | | livre de 0,80 m de largura? | | | | | | | | |
| 121 | | Se houver portas em sequência, há espaço entre elas (abertas) de, no mínimo, 1,50 m de diâmetro e 0,60 m ao lado da maçaneta? | | | X | n | s | s | 6.11.2 | O projeto não é de edificação |
| 122 | | A área de varredura das portas não interfere nas áreas de manobra, na dimensão mínima dos patamares e no fluxo principal de circulação? | | | X | n | s | s | 6.6.4.1; 6.8.8; 6.11.2.1 | O projeto não é de edificação |
| 123 | | Se abertura da porta é no sentido do deslocamento do usuário, existe espaço livre de 0,30 m entre a porta e a parede e espaço frontal de 1,2 m ou acionamento automático? | | | X | n | s | s | 6.11.2.2 | O projeto não é de edificação |
| 124 | | Se abertura da porta é no sentido oposto ou lateral ao deslocamento do usuário, existe espaço livre de 0,60 m entre a porta e a parede e espaço frontal de 1,5m ou acionamento automático? | | | X | n | s | s | 6.11.2.2; 6.11.2.3 | O projeto não é de edificação |
| 125 | | Possui sinalização visual no centro da porta ou na parede ao lado da maçaneta (1,20 m - 1,60 m) no lado externo, informando o ambiente? | | | X | n | s | s | 5.4.1 | O projeto não é de edificação |
| 126 | | A sinalização visual está associada à sinalização tátil em relevo e Braille (instalada na parede adjacente ou batente em altura entre 0,90 m - 1,20 m) ou sonora? | | | X | n | s | s | 5.4.1 | O projeto não é de edificação |
| 127 | | As maçanetas das portas são do tipo alavanca e estão instaladas entre 0,80 m e 1,10 m do piso? | | | X | n | s | s | 6.11.2.6 | O projeto não é de edificação |
| 128 | | A altura do peitoril respeita o cone visual de pessoa em cadeira rodas (aprox. 60 cm)? | | | X | n | s | s | 6.11.3 | O projeto não é de edificação |
| 129 | | As janelas possuem comando de abertura instalados entre 0,60 m e 1,20 m do piso? | | | X | n | s | s | 6.11.3 | O projeto não é de edificação |
| 130 | | Existe sanitário acessível, para cada sexo, em todos os pavimentos, com entrada independente dos sanitários coletivos? | | | X | s | s | s | 7.4.3 | O projeto não é de edificação |
| 131 | | As superfícies de piso dos sanitários acessíveis não possuem desníveis e possuem revestimento regular, firme, estável, não trepidante, e antiderrapante, estando secas ou molhadas? | | | X | n | s | s | 6.3.2 6.3.4 | O projeto não é de edificação |
| 132 | | Há no mínimo 5% do total de cada peça sanitária, com no mínimo uma, para cada sexo em cada pavimento, onde há sanitários? | | | X | n | s | s | 7.4.3 | O projeto não é de edificação |

| | | | | | | | | | | |
|--|-----|---|--|--|---|---|---|---|--|-------------------------------|
| | 133 | O sanitário acessível ou boxe sanitário acessível possui circulação livre para giro de 360° (diâmetro 1,50 m)? | | | X | s | s | s | 7.5.a) | O projeto não é de edificação |
| | 134 | Os sanitários acessíveis possuem dispositivo de sinalização de emergência (alarme sonoro e visual) próximo à bacia, acionado através de pressão ou alavanca, instalado à 40 cm do piso e com cor contrastante? | | | X | n | s | s | 5.6.4.1 | O projeto não é de edificação |
| | 135 | Os interruptores foram instalados em altura de 0,60m a 1,00 m do piso? | | | X | n | s | s | 4.6.9 | O projeto não é de edificação |
| | 136 | As portas, quando abertas, possuem vão livre de 0,80 m de largura e 2,10 m de altura? | | | X | s | s | s | 6.11.2.4 | O projeto não é de edificação |
| | 137 | Em caso de porta de eixo vertical, a abertura é para o lado externo do sanitário ou boxe? | | | X | s | s | s | 7.5.f) | O projeto não é de edificação |
| | 138 | Nos locais de prática esportivas, as portas tem largura mínima de 1m nas circulações destinada a praticantes? | | | X | s | s | s | 6.11.2.4; 6.11.2.1 2; 10.1 1.1 | O projeto não é de edificação |
| | 139 | A porta possui puxador horizontal, com diâmetro entre 25 mm a 35 mm, com comprimento mínimo de 0,40 m, afixado na parte interna da porta e maçaneta tipo alavanca? | | | X | n | s | s | 6.11.2.7 Figura 84; 7.11.5 | O projeto não é de edificação |
| | 140 | Há sinalização visual no centro da porta ou na parede ao lado da maçaneta (1,20 m - 1,60 m) no lado externo, informando o ambiente? | | | X | n | s | s | 5.4.1 | O projeto não é de edificação |
| | 141 | A sinalização visual está associada à sinalização tátil em relevo e Braille (instalada na parede adjacente ou batente em altura entre 0,90 m - 1,20 m) ou sonora? | | | X | n | s | s | 5.4.1 | O projeto não é de edificação |
| | 142 | Há área de transferência (0,80 m x 1,20 m) lateral, diagonal e perpendicular para a bacia sanitária? | | | X | s | s | s | 7.5 | O projeto não é de edificação |
| | 143 | A bacia possui 0,43 m a 0,45 m de altura em o assento (46 cm de altura com assento)? | | | X | n | s | s | 7.7.2.1 | O projeto não é de edificação |
| | 144 | A bacia NÃO possui abertura frontal? | | | X | n | s | s | 7.7.2.1 | O projeto não é de edificação |
| | 145 | Há barras de apoio com comprimento mínimo de 0,80 m, fixadas horizontalmente nas paredes de fundo e na lateral da bacia sanitária, distando 0,75 m do piso acabado e uma barra vertical de, no mínimo 0,70m, a 0,10m acima da barra horizontal e a 0,30m da borda frontal da bacia? | | | X | n | s | s | 7.7.2.2 Figuras 103 e 104 | O projeto não é de edificação |

| | | | | | | | | | | |
|--|-----|---|--|--|---|---|---|---|-------------------------|-------------------------------|
| | 146 | O acionamento da válvula de descarga está a no máximo 1,00 m do piso? | | | X | n | s | s | 7.7.3.1 | O projeto não é de edificação |
| | 147 | No caso de caixa acoplada, a barra sobre esta, possui altura máxima de 0,89 m? | | | X | n | s | s | 7.7.2.3.3 | O projeto não é de edificação |
| | 148 | O acionamento de descarga em caixa acoplada é do tipo alavanca ou sensores? | | | X | n | s | s | 7.7.3.2 | O projeto não é de edificação |
| | 149 | O lavatório acessível é sem coluna ou com coluna suspensa, com profundidade máxima de 0,50m, altura final entre 0,78 e 0,80m e distante 0,30 m do piso? | | | X | n | s | s | 7.5.d) Figura 98 | O projeto não é de edificação |
| | 150 | No caso de lavatório instalado em bancada, a altura superior da cuba está entre 78 e 80 cm, e possui altura livre inferior de, no mínimo, 73 cm? | | | X | n | s | s | 7.10.3 | O projeto não é de edificação |
| | 151 | Há barras de apoio de cada lado dos lavatórios, distantes a, no máximo, 0,50m da parede e do eixo da torneira e no caso de barra horizontal, o perfil superior de 0,78 a 0,80m do piso e no caso de barra vertical com, no mínimo, 0,40m de comprimento, a 0,90m do piso? | | | X | n | s | s | 7.8.1 Figuras 113 e 114 | O projeto não é de edificação |
| | 152 | As torneiras são acionadas por alavanca, sensor eletrônico ou dispositivo equivalente? | | | X | n | | | 7.8.2 | O projeto não é de edificação |
| | 153 | Existe área de aproximação frontal para Pessoa com Mobilidade Reduzida (diâmetro de 60 cm) e para Pessoa em Cadeira de Rodas (0,80 m x 1,20 m)? | | | X | n | s | s | 7.10.4 | O projeto não é de edificação |
| | 154 | Para os mictórios suspensos, a altura da borda frontal é de 0,60 m a 0,65 m? | | | X | n | s | s | 7.10.4.3 | O projeto não é de edificação |
| | 155 | Acionamento da descarga é do tipo alavanca ou automática e possui altura de 1,00 m do piso? | | | X | n | s | s | 7.10.4.3 | O projeto não é de edificação |
| | 156 | O mictório possui barras de apoio em ambos os lados com afastamento de 0,30 m (a partir do eixo), comprimento mínimo de 0,70 m e fixadas a altura de 0,75 m do piso acabado? | | | X | n | s | s | 7.10.4.3 | O projeto não é de edificação |
| | 157 | Se existir ducha higiênica, está instalada de 0,45 a 1,20 do piso e distante de 0,25 a 0,43m da borda lateral da bacia? | | | X | n | | | 7.5.m) Figura 14 | O projeto não é de edificação |
| | 158 | O espelho, quando instalado em parede sem pias, possui borda inferior a, no máximo, | | | X | n | s | s | 7.11.1 | O projeto não é de edificação |

| | | | | | | | | | | |
|--|-----|--|--|--|---|---|---|---|--|-------------------------------|
| | | 0,50 m e a borda superior a, no mínimo, 1,80 m do piso? | | | | | | | | |
| | 159 | O espelho, quando instalado sobre o lavatório, possui borda inferior a, no máximo, a 0,90 m e a borda superior a, no mínimo, 1,80 m do piso? | | | X | n | s | s | 7.11 .1 | O projeto não é de edificação |
| | 160 | A papeleira embutida está em altura mínima de 0,55 m (eixo) do piso e dista 0,20 m da borda frontal da bacia? | | | X | n | s | s | 7.11 .2 | O projeto não é de edificação |
| | 161 | A papeleira de sobrepor está alinhada com a borda frontal da bacia e o acesso ao papel está a 1,00 m do piso acabado? | | | X | n | s | s | 7.11 .2 | O projeto não é de edificação |
| | 162 | Os acessórios (papeleira, cabide e porta-objetos) atendem à altura entre 0,80 m e 1,20 m? | | | X | n | s | s | 7.11 .3 7.11 .4 | O projeto não é de edificação |
| | 163 | As dimensões mínimas do boxe de chuveiro são de 0,90 m x 0,95 m? | | | X | s | s | s | 7.12 .1.2 | O projeto não é de edificação |
| | 164 | Caso exista porta no boxe, esta possui vão com largura livre mínima de 0,90 m confeccionada em material resistente a impacto? | | | X | n | s | s | 7.12 .1.1 | O projeto não é de edificação |
| | 165 | O registro do chuveiro está a 1,00 m do piso acabado e a 0,45 m de distância do banco? | | | X | n | s | s | 7.12 .2 Figu ra 126 | O projeto não é de edificação |
| | 166 | Há banco instalado na parede lateral ao chuveiro, com dimensões mínimas de 0,70 m x 0,45 m, e altura de 0,46 m do piso acabado? | | | X | n | s | s | 7.12 .3 Figu ra 126. b) | O projeto não é de edificação |
| | 167 | No boxe há barra de apoio de 90° na parede lateral ao banco e barra vertical na parede de fixação do banco? | | | X | n | s | s | 7.12 .3 Figu ra 126. a) | O projeto não é de edificação |
| | 168 | O piso do boxe de chuveiro é antiderrapante, está nivelado com o piso adjacente e possui grelhas ou ralos fora da área de manobra e transferência? | | | X | n | s | s | 7.12 .4 | O projeto não é de edificação |
| | 169 | Há área de transferência (0,80 m x 1,20 m) lateral à banheira? | | | X | n | s | s | 7.13 .2 Figu ras 127 e 128 | O projeto não é de edificação |
| | 170 | A banheira possui altura máxima de 0,46 m? | | | X | n | s | s | 7.13 .2.1 | O projeto não é de edificação |
| | 171 | O acionamento da banheira do comando deve estar a uma altura de 0,80 m do piso acabado? | | | X | n | s | s | 7.13 .2.3 | O projeto não é de edificação |
| | 172 | A banheira possui duas barras de apoio horizontais na parede frontal e uma vertical na parede lateral? | | | X | n | s | s | 7.13 .2.4 Figu ra 129 | O projeto não é de edificação |

| | | | | | | | | | | |
|---------------------------|-----|--|--|--|---|---|---|---|---|-------------------------------|
| ÁREA COMUM DOS VESTIÁRIOS | 173 | Os vestiários acessíveis estão localizados em rotas acessíveis? | | | X | s | s | s | 7.3.1 | O projeto não é de edificação |
| | 174 | Existe vestiário acessível com entrada independente? | | | X | s | s | s | 7.4.2 | O projeto não é de edificação |
| | 175 | As superfícies de piso dos vestiários acessíveis possuem revestimento regular, firme, estável, não trepidante e antiderrapante, estando secas ou molhadas? | | | X | n | s | s | 7.12.4 | O projeto não é de edificação |
| | 176 | Há, no mínimo, 5% do total de cada peça instalada acessível, com no mínimo uma, consideradas separadamente, se houver divisão por sexo? | | | X | n | s | s | 7.4.5 | O projeto não é de edificação |
| | 177 | Há sinalização de emergência? | | | X | n | s | s | 7.4.2.2 | O projeto não é de edificação |
| | 178 | Os vestiários acessíveis possuem dispositivo de sinalização de emergência (alarme sonoro e visual) próximo à bacia, acionado através de pressão ou alavanca, instalado à 40 cm do piso e com cor contrastante? | | | X | n | s | s | 5.6.4.1 | O projeto não é de edificação |
| | 179 | Os interruptores foram instalados em altura de 0,60m a 1,00 m do piso? | | | X | n | s | s | 4.6.9 | O projeto não é de edificação |
| | 180 | A sinalização visual está associada à sinalização tátil em relevo e Braille (instalada na parede adjacente ou batente em altura entre 0,90 m - 1,20 m) ou sonora? | | | X | n | s | s | 5.4.1 | O projeto não é de edificação |
| | 181 | As portas, quando abertas, possuem vão livre de 0,80 m de largura e 2,10 m de altura? | | | X | s | s | s | 6.11.2.4 | O projeto não é de edificação |
| | 182 | A porta possui puxador horizontal, com diâmetro entre 25 mm a 35 mm, com comprimento mínimo de 0,40 m, afixado na parte interna da porta e maçaneta tipo alavanca? | | | X | n | s | s | 6.11.2.7 Figura 84; 7.11.5 | O projeto não é de edificação |
| | 183 | Nos locais de prática esportivas, as portas tem largura mínima de 1m nas circulações destinada a praticantes? | | | X | s | s | s | 6.11.2.4; 6.11.2.1 2; 10.1.1.1 | O projeto não é de edificação |
| | 184 | As cabinas individuais acessíveis possuem superfície para troca de roupas na posição deitada, de dimensões mínimas de 0,70 m de largura, 1,80 m de comprimento e altura de 0,46 m? | | | X | n | s | s | 7.14.1 | O projeto não é de edificação |
| | 185 | Há duas barras de apoio horizontais junto à superfície de troca de roupas com comprimento mínimo de 0,80 m, instaladas na cabeceira a 0,30 m da lateral e na lateral a 0,50 | | | X | n | s | s | 7.14.1 | O projeto não é de edificação |

| | | | | | | | | | | |
|--|-----|--|---|--|---|---|---|---|--|-------------------------------|
| | | m da cabeceira, ambas em altura de 0,75 m do piso acabado? | | | | | | | | |
| | 186 | A porta da cabina, quando aberta, possui vão livre com largura de 0,80 m ou 1,00 m, em locais de pratica esportiva, com abertura para o lado externo da cabina? | | | X | s | s | s | 7.14 .1; 10.1 1.1 | O projeto não é de edificação |
| | 187 | A porta da cabina possui puxador horizontal, com diâmetro entre 25 mm a 35 mm, com comprimento mínimo de 0,40 m, afixado na parte interna da porta e sistema de travamento acessível? | | | X | n | s | s | 7.5.f) Figu ra 84 | O projeto não é de edificação |
| | 188 | O espelho, quando instalado, possui borda inferior a 0,30 m e a borda superior a, no mínimo, 1,80 m do piso? | | | X | n | s | s | 7.14 .1 | O projeto não é de edificação |
| | 189 | Os bancos para vestiários possuem encosto e profundidade mínima de 0,45 m, largura mínima de 0,70 m e altura de 0,46 m do piso, e possuem um espaço livre inferior com 0,30 m de profundidade? | | | X | n | s | s | 7.14 .2 | O projeto não é de edificação |
| | 190 | Os bancos possuem área de transferência lateral com dimensões mínimas de 0,80 x 1,20 m? | | | X | n | s | s | 7.14 .2 Figu ra 131 | O projeto não é de edificação |
| | 191 | A altura de utilização dos armários está entre 0,40 m e 1,20m do piso acabado? | | | X | n | s | s | 7.14 .3 | O projeto não é de edificação |
| | 192 | A altura de fixação dos puxadores dos armários está entre 0,40 m e 1,20 m? | | | X | n | s | s | 7.14 .3 | O projeto não é de edificação |
| | 193 | As prateleiras possuem profundidade que variam entre 0,25 e 0,43, a depender da altura de cada prateleira, conforme figura 14 da NBR 9050? | | | X | n | s | s | 7.14 .3 4.6. 2 Figu ra 14 | O projeto não é de edificação |
| | 194 | As projeção de abertura das portas dos armários permite área de circulação mínima de 0,90 m? | | | X | n | s | s | 7.14 .3 | O projeto não é de edificação |
| | 195 | Os cabides e porta-objetos estão a uma altura entre 0,80 m e 1,20 m? | | | X | n | s | s | 7.14 .5 | O projeto não é de edificação |
| | 196 | O porta-objetos possui profundidade máxima de 0,25 m? | | | X | n | s | s | 7.14 .5 | O projeto não é de edificação |
| | 197 | O mobiliário urbano está localizado junto a uma rota acessível e fora da faixa livre para circulação de pedestre? | X | | | s | s | s | 4.3. 3 8.1 | |
| | 198 | Os assentos públicos possuem altura e profundidade entre 0,40 e 0,45 m, largura individual entre 0,45 e 0,50 m e encosto com ângulo entre 100° e 110°? | X | | X | n | s | s | 8.9. 1 | |

| | | | | | | | | | |
|-----|--|---|--|---|---|---|---|--|---|
| 199 | Em locais de atendimento ao público, existe assento de uso preferencial sinalizado com o Símbolo Internacional de Acesso e com os símbolos de gestante, pessoa com criança de colo, pessoa idosa, pessoa obesa e pessoa com mobilidade reduzida? | | | X | n | s | s | 5.3.2 Figuras 31 e 32; 5.3.5.1 Figuras 35 a 39 | O projeto não contempla atendimento ao público |
| 200 | Em locais de atendimento ao público, existe assento para pessoa obesa (5% com no mínimo um)? | | | X | n | | | 10.19 | O projeto não é de edificação |
| 201 | O assento para pessoa obesa possui largura mínima de 0,75 m, profundidade entre 0,47 m e 0,51 m e altura do assento entre 0,41 m e 0,45 m e suporta carga de 250 Kg? | | | X | n | s | s | 4.7 | O projeto não é de edificação |
| 202 | O mobiliário não interrompe a livre passagem, nos espaços de circulação das rotas acessíveis? | X | | | n | s | s | 4.3.3 | |
| 203 | Há M.R (0,80 x 1,20 m) ao lado dos assentos fixos e fora da faixa para circulação de pedestres? | | | X | s | s | s | 8.9.3 | Os mobiliários são posicionados fora da faixa livre dos passeios existentes e em uma superfície que não permite demarcação do M.R. (grama) entretanto existe espaço |
| 204 | A circulação entre os móveis ou passagens internas é, no mínimo, de 0,90 m e possui áreas de giro para retorno? | | | X | n | s | s | 4.3 | O projeto não é de edificação |
| 205 | As mesas possuem largura mínima de 0,90 m e altura da superfície de trabalho entre 0,75 m e 0,85 m? | | | X | n | s | s | 9.3.1.3 | O projeto não é de edificação |
| 206 | As mesas permitem aproximação frontal da cadeira de rodas, com uma altura livre mínima de 0,73 m embaixo da superfície de trabalho, garantindo largura mínima de 0,80 m e profundidade mínima de 0,50 m? | | | X | n | s | s | 9.3.1.4 | O projeto não é de edificação |
| 207 | Em pontos de embarque e desembarque de transporte público, se houver assentos fixos e/ou apoios isquiatícos, há também espaço para P.C.R com dimensões de 0,80 m x 1,20 m? | | | X | s | s | s | 8.2.1.2 | O projeto não prevê embarque e desembarque de transporte público |
| 208 | Há sinalização informativa sobre as linhas disponíveis nos pontos de ônibus, dos tipos visual e sonora? | | | X | n | s | s | 8.2.1.3 5.2.7 | O projeto não prevê embarque e desembarque de transporte público |
| 209 | Em edificações de grande porte e equipamentos urbanos, há pelo menos um telefone que transmita mensagens de texto (TDD) ou tecnologia similar, instalado a uma altura entre 0,75 m e 0,80 m do piso acabado? | | | X | n | s | s | 8.3.2 | O projeto não é de edificação |
| 210 | Pelo menos um telefone de cada conjunto assegura dimensão e espaço apropriado para | | | X | n | s | s | 8.3.1 8.1 | O projeto não prevê telefones públicos |

| | | | | | | | | | | |
|-----------|-----|---|--|--|---|---|---|---|--------------------|---|
| | | aproximação, alcance, manipulação e uso, devidamente sinalizado? | | | | | | | | |
| | 211 | Caso exista cabina telefônica, pelo menos uma é acessível e possui dimensões que garantem um M.R (0,80 m x 1,20 m) com aproximação frontal? | | | X | n | s | s | 8.4.2 | O projeto não prevê telefones públicos |
| | 212 | O telefone da cabina acessível está instalado suspenso, na parede oposta à entrada? | | | X | n | s | s | 8.4.2 | O projeto não prevê telefones públicos |
| | 213 | Em frente à cabina há espaço para rotação de 180° de cadeira de rodas (1,50 x 1,20 m)? | | | X | n | s | s | 8.4.2 | O projeto não prevê telefones públicos |
| VEGETAÇÃO | 214 | Se houver áreas drenantes de árvores invadindo as faixas livres do passeio, há grelhas de proteção, com vãos de no máximo 15 mm? | | | X | n | s | s | 8.8.3 | O projeto não contém árvores invadindo as faixas livres |
| | 215 | O balcão de atendimento e/ou informações está facilmente identificado e localizado em rota acessível? | | | X | n | s | s | 9.2.1.1 | O projeto não é de edificação |
| | 216 | Os balcões de atendimento e/ou informações garantem um M.R frontal? | | | X | s | s | s | 9.2.1.2 | O projeto não é de edificação |
| | 217 | Há circulação adjacente aos balcões que permita giro de 180° (1,20 x 1,50 m) de cadeira de rodas? | | | X | s | s | s | 9.2.1.2 | O projeto não é de edificação |
| | 218 | Balcão de atendimento possui superfície com largura mínima de 0,90 m e altura entre 0,75 m a 0,85 m do piso, assegurando-se largura livre mínima sob a superfície de 0,80 m? | | | X | n | s | s | 9.2.1.4 | O projeto não é de edificação |
| | 219 | Balcão de informações possui superfície com largura mínima de 0,90 m e altura entre 0,90 m a 1,05 m do piso, assegurando-se largura livre mínima sob a superfície de 0,80 m? | | | X | n | s | s | 9.2.3.4 | O projeto não é de edificação |
| | 220 | Balcão de atendimento ou de informação possui altura livre sob o tampo de no mínimo 0,73 m e profundidade livre mínima de 0,30 m, de modo que a pessoa em cadeira de rodas tenha a possibilidade de avançar sob o balcão? | | | X | n | s | s | 9.2.1.5 9.2.3.5 | O projeto não é de edificação |
| | 221 | Os balcões possuem o Símbolo Internacional de Acesso próximo à parte rebaixada? | | | X | n | s | s | 5.3.2.2 | O projeto não é de edificação |
| | 222 | Em áreas de atendimento, no caso de dispensers de senha ou totens de autoatendimento, estes estão localizados em área de piso nivelado e sem obstruções? | | | X | n | s | s | 9.4.3.2 | O projeto não é de edificação |
| | 223 | Pelo menos um desses equipamentos possui um M. R. para aproximação (frontal e alcance visual frontal | | | X | n | s | s | 9.4.3.4 | O projeto não é de edificação |

| | | | | | | | | | | |
|--|-----|--|--|--|---|---|---|---|---------|-------------------------------|
| | | ou lateral) de pessoa em cadeira de rodas? | | | | | | | | |
| | 224 | Os controles estão localizados entre 0,80 m e 1,20 m do piso, com profundidade de no máximo 0,30 m em relação à face frontal externa do equipamento? | | | X | n | s | s | 9.4.3.5 | O projeto não é de edificação |
| | 225 | O equipamento apresenta instruções e informações visuais e auditivas ou táteis em posição visível, conforme Seção 5? | | | X | n | s | s | 9.4.3.8 | O projeto não é de edificação |
| | 226 | No caso de displays de senhas, a informação é compreensível por pessoas com deficiência, sendo apresentada de forma visual e sonora? | | | X | n | s | s | 5.1.3 | O projeto não é de edificação |
| | 227 | Os bebedouros estão instalados com no mínimo duas alturas diferentes de bica: 0,90 m e outra entre 1,00 m e 1,10 m em relação ao piso acabado? | | | X | n | s | s | 8.5.1.2 | O projeto não é de edificação |
| | 228 | O bebedouro de 0,90 m possui altura livre inferior de 0,73 m? | | | X | n | s | s | 8.5.1.3 | O projeto não é de edificação |
| | 229 | Há possibilidade de aproximação frontal sob o equipamento, garantido um M.R.? | | | X | n | s | s | 8.5.1.3 | O projeto não é de edificação |
| | 230 | Havendo copos descartáveis, estes estão entre 0,80 m e 1,20 m do piso? | | | X | n | s | s | 8.5.2 | O projeto não é de edificação |
| | 231 | Os outros modelos (garrafão, filtro, etc.), assim como o manuseio dos copos, estão posicionados na altura entre 0,80 m e 1,20 m do piso acabado? | | | X | n | s | s | 8.5.2 | O projeto não é de edificação |
| | 232 | Estes modelos permitem a aproximação lateral de uma Pessoa com Cadeira de Rodas? | | | X | n | s | s | 8.5.2 | O projeto não é de edificação |

* A ser preenchido pelo Proponente na entrega de documentação para a Mandatária / Concedente, referente a 1ª etapa de verificação (análise do Projeto Engenharia)

** Será verificado pelo Conveniente no Projeto Executivo de Acessibilidade

*** A Mandatária verificará somente os itens inseridos na rota acessível (indicada no projeto) marcados com "SIM" nos instrumentos de transferência com valor de repasse acima de R\$ 5 milhões.

N/A - Não se aplica; s-sim; n-não

Rio do Sul, 01 de abril de 2020



RAFAEL GÜNTER MÜLLER
Engenheiro Civil - CREA/SC 127855-2